


1


בסיום בשטח המפעל, נוודא:



המגנים הקיימים מתאימים
לחלקים המסוכנים במכונה



הגידור הקיים
הוא גידור לבטח



כל החלקים המסוכנים
במכונה מגודרים

2


אם הוסר הגידור במכונה לצורך טיפול והיא מופעלת ללא מגן **נוודא**:

המגן הוסר לזמן קצר **ורק למטרת: בדיקה, סיכה, כוונון, הרכבה או העברת רצועה בתמסורת** (על פי אישורו של מפקח העבודה הראשי).



מפעיל המכונה הוא אדם "כשיר" מעל גיל 18 ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:

- **הוא התמנה במפורש ע"י המחזיק במקום** (המעסיק/ה) ובכתב לצורך העבודות הללו
- **הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה המסוימת** ומכיר את הסכנות הכרוכות שבהפעלת המכונה לצרכים האלו בלבד



כל סולם המשמש לביצוע הפעולה קבוע לבטח, קשור לבטח או מוחזק היטב בידי אדם אחר



מפעיל המכונה לבוש סרביל עשוי חתיכה אחת, הדוק לגוף ובמצב תקין, רכוס, ללא קצוות חשופים ורפויים ובלי כיסים; חיצוניים חוץ מכיס אחורי;

(לא יחול על מכונן מכונת כלים או מכונאי מיומן אחר המועסק בכיוון מכונה שמתפקידו לכווננה).



3

נדריך את העובדים והעובדות בנוגע לחלקים המסוכנים במכונה ולחובת גידור מתאים



4

אם נמצאה מכונה שפועלת ללא מיגון מתאים, יש לבקש לעצור את הפעלתה, להודיע למעסיק/ה ולהסביר למפעיל/ת המכונה על הסכנה שבפעולתו/ה.

